



SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 2.2

BRF ELDAREN

Drottningatan, 352 34 VÄXJÖ

Intyg utfärdat enligt datum nedan

02 juni 2016

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD

CERTIFIERINGSRESULTAT

BRF ELDAREN



BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

SILVER

OMRÅDEN

Energi

SILVER

Innemiljö

SILVER

Material

SILVER

INDIKATORER

Energi

Energianvändning

BRONS

Värmeeffektbehov

SILVER

Solvärmelast

SILVER

Energislag

SILVER

Innemiljö

Ljudmiljö

SILVER

Radon

SILVER

Ventilationsstandard

BRONS

Kvävedioxid

SILVER

Fuktsäkerhet

BRONS

Termiskt klimat vinter

SILVER

Termiskt klimat sommar

SILVER

Dagsljus

BRONS

Legionella

SILVER

Material

Dokumentation av byggvaror

SILVER

Utfasning av farliga ämnen

SILVER

Sanering av farliga ämnen

EJ RELEVANT

GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

SILVER

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.